КАМЕРЫ СБОРНЫЕ КСО 366

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО 366 с типовым шкафом и видом присоединения для комплектования распределительных устройств (РУ) напряжением 6–10 кВ переменного тока частотой 50 Гц внутренней и наружной установки.

Камеры КСО 366 устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстанций и других стационарных закрытых установках, предусмотренных для обслуживающего персонала. Камеры стоят между собой вплотную.

Камеры КСО 366 представляют собой каркасную металлоконструкцию из гнутых стальных профилей. Внутри камеры размещены аппаратура и линии главных цепей, а на фасаде – приводы выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей. Доступ в камеру осуществляется через одностворчатую дверь, на которой имеется смотровое окно для обзора внутренней зоны камеры. На дверях камер КСО установлены замки, которые закрываются ручкой ключом.

Камеры КСО 366 комплектуются выключателями нагрузки, разъединителями и другими аппаратами высокого напряжения в зависимости от схемы, описаний и типовых листов основных шкафов (таблица 2.1)

При замене электрических распределительных устройств (КРУ) трансформаторных камер КСО 366 производится в соответствии с опросными листами (таблица 2.2)

Структура условного обозначения

камер КСО 366-ХХ-ХХ-У3

КСО – камера сборная одностороннего обслуживания

3 – модификация

66 – год разработки

Х – порядковый номер схемы

Х – тип привода

Н – ручной

Х – номинальный ток, А

Х – тип трансформатора напряжения

У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

основных шкафов ШК-ХХ-У3

ШКМ – основной шкаф

К – Р – с разъединителем


К – расстояние между фасадами камер, мм


1 – 2000


2 – 2500


3 – 3000


У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
































Рис 3.3 Типовые схемы главных цепей КСО 366

Таблица

Схема электрических соединений						
Порядковый номер схемы	1	1а	3	4	5	6
Вид главных цепей	1-400 1-630	1а-400 1а-630	3Е-400 3Е-630	4Е-400 4Е-630	5Е-400 5Е-630	6Е-400 6Е-630
Схема электрических соединений						
Порядковый номер схемы	7	8	9	10	11	12
Вид главных цепей	7Е-400 7Е-630	8Е-400 8Е-630	9Е-400 9Е-630	10-400	11-400	12-400
Схема электрических соединений						
Порядковый номер схемы	13	14	15			
Вид главных цепей	13-630	14-400	15-400	А3000-01 ПВМ 1 А3000-31 ПВМ 2 А3000-51	А3000-52 L=2000 А3000-54 L=2500 А3000-53 L=3000	ПВКР-1; L=2 ПВКР-2; L=2 ПВКР-3; L=3